

TARIFAS LASER PICOACR PRO +

Tarifas válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

SUSTITUCION LAMPARA XENON	400€
SUSTITUCION CRISTAL ROD	650€
SUSTITUCION BRAZO ARTICULADO 360° (532NM+1064NM)	1.800€
SUSTITUCION CABEZAL 755NM, 650NM Y 585NM	400€
SUSTITUCION MODULO LASER COMPLETO	4.000€
SUSTITUCION MOTOR MODULO LASER	650€
SUSTITUCION SET DE CAVIDAD COMPLETO	350€
SUSTITUCION DE CAVIDAD PTFE	250€
SUSTITUCION SOPORTE MANIPULO	60€
SUSTITUCION FUENTE ALIMENTACION LASER	1.500€
SUSTITUCION MAIN BOARD	550€
SUSTITUCION SIMMER BOARD	450€
SUSTITUCION FUENTE ALIMENTACION DE 12V	120€
SUSTITUCION FUENTE ALIMENTACION DE 24V	150€
SUSTITUCION CONDENSADOR	150€
SUSTITUCION CONTACTOR	80€
SUSTITUCION PANEL DE CONTROL + LCD	600€

SUSTITUCION PANEL DE CONTROL	250€
SUSTITUCION LCD	350€
REMANUFACTURADO PANTALLA LCD	80€
SUSTITUCION BOMBA DE AGUA	250€
SUSTITUCION RADIADOR	150€
SUSTITUCION VENTILADOR	80€
SUSTITUCION TANQUE AGUA	60€
SUSTITUCION SENSOR FLUJO	80€
SUSTITUCION SENSOR TEMPERATURA	60€
SUSTITUCION GAFAS OPERADOR	100€
SUSTITUCION GAFAS PACIENTE	10€
SUSTITUCION BOTON EMERGENCIA	80€
SUSTITUCION PEDAL	90€
SUSTITUCION TOMA CORRIENTE	60€
SUSTITUCION JUEGO INTERRUPTOR LLAVE	80€
SUSTITUCION EMBUDO + GOMA + VALVULA	35€
SUSTITUCION CABLE ALIMENTACION	15€
SUSTITUCION DIFERENCIAL	80€
SUSTITUCION TAPON AGUA METALICO	15€

REVISION ANUAL	269€
----------------	------

>Ningún producto incluye IVA.

>Para más información, póngase directamente en contacto con el servicio técnico a través del WhatsApp +34 689 76 60 94.