

TARIFAS LASER PICOACR PRO

Tarifas válidas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

SUSTITUCION LAMPARA XENON	250€
SUSTITUCION CRISTAL ROD	250€
SUSTITUCION MANIPULO COMPLETO LASER PICOSEGUNDOS	700€
SUSTITUCION CABEZAL 532+1064NM PUNTO AJUSTABLE	240€
SUSTITUCION CABEZAL 755NM	250€
SUSTITUCION CABEZAL 1340NM	80€
SUSTITUCION SET DE CAVIDAD COMPLETO	350€
SUSTITUCION DE CAVIDAD PTFE	150€
SUSTITUCION SOPORTE MANIPULO	60€
SUSTITUCION CONECTOR MANIPULO (A + B)	150€
SUSTITUCION CONECTOR MANIPULO (A O B)	75€
SUSTITUCION MANGUERA	150€
SUSTITUCION FUENTE ALIMENTACION LASER PICO	550€
SUSTITUCION MAIN BOARD	350€
SUSTITUCION SIMMER BOARD	200€
SUSTITUCION MODULO RECTIFICADOR	100€

SUSTITUCION FUENTE ALIMENTACION DE 12V	120€
SUSTITUCION CONDENSADOR	150€
SUSTITUCION CONTACTOR	80€
SUSTITUCION PANEL DE CONTROL + LCD	400€
SUSTITUCION PANEL DE CONTROL	150€
SUSTITUCION LCD	250€
REMANUFACTURADO PANTALLA LCD	80€
SUSTITUCION BOMBA DE AGUA	150€
SUSTITUCION RADIADOR	150€
SUSTITUCION FILTRO AGUA	60€
SUSTITUCION VENTILADOR	80€
SUSTITUCION TANQUE AGUA	60€
SUSTITUCION SENSOR FLUJO	80€
SUSTITUCION SENSOR TEMPERATURA	60€
SUSTITUCION OBSERVADOR FLUJO	60€
SUSTITUCION VALVULAS AGUA (A+B)	80€
SUSTITUCION VALVULAS AGUA (A O B)	40€
SUSTITUCION GAFAS OPERADOR	100€
SUSTITUCION GAFAS PACIENTE	10€

SUSTITUCION BOTON EMERGENCIA	80€
SUSTITUCION PEDAL	60€
SUSTITUCION TOMA CORRIENTE	60€
SUSTITUCION JUEGO INTERRUPTOR LLAVE	80€
SUSTITUCION EMBUDO + GOMA + VALVULA	35€
SUSTITUCION CABLE ALIMENTACION	15€
SUSTITUCION DIFERENCIAL	80€
SUSTITUCION TAPON AGUA METALICO	15€
REVISION ANUAL	239€

>Ningún producto incluye IVA.

>Para más información, póngase directamente en contacto con el servicio técnico a través del WhatsApp +34 689 76 60 94.